

MÁQUINA DE FUSÃO GF4000 GLADDEN FIBER

COD: 68000242



CARACTERÍSTICAS

- · Alinhamento do V-Groove;
- Tela em LCD de 4,3" com touch screen;
- · Pequena, leve e fácil de transportar;
- · Alinhamento preciso do núcleo com 4 motores;
- Fusão rápida e precisa em apenas 7 segundos;
- · Calibragem ARC automática e em tempo real;
- · Temperatura e tempo de aquecimento ajustáveis;
- Fusão e aquecimento automático;
- · Uso em fibras nuas, pigtails, cabo drop, SOC, etc;
- · Adequado para projetos FTTx, FTTH, CATV, etc;
- Bateria de Lítio de 5200mAh, 250 ciclos de fusão e aquecimento

SAC 0800 704 8090

televendas: 11 3738-5800

Imagens meramente ilustrativas



DETALHES ESPECÍFICOS

Método de Alinhamento	Alinhamento de núcleo com 4 motores
Tipos de Fibra	SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), BIF (G.657)
Diâmetro do Revestimento	80-150 μm
Diâmetro da Malha	160-1000 μm
Comprimento Clivado	5-16mm (diâmetro da malha < 250μm) 16mm (diâmetro da malha: 250-1000μm)
Perda de Fusão	SM: 0.02 dB; MM: 0.01 dB; DS/NZDS/BIF: 0.04dB
Perda de Retorno	> 60 dB
Programa de Fusão	40 grupos
Modo Operacional	Manual/ Automática
Auto-Aquecimento	Disponível
Tempo de Fusão	7 segundos
Tempo de Aquecimento	26 segundos para protetor de emenda de 40mm e 60mm
Ampliação de Fibra	250x (Eixo X ou Y), 125x (Eixo X e Y)
Tela	Tela de LCD 4,3" touchscreen, câmera dupla de alta sensibilidade
Armazenamento de Dados	4000 registros de dados
Avaliação de Perda	Disponível
Teste de Tensão	1.8~2.25N
Interface	Interface gráfica de fácil manuseio
Capacidade da Bateria	5200mAh (lítio), 250 ciclos de fusão e aquecimento
Fonte de Alimentação	Entrada: AC 100-240V (50/60HZ) Saída: DC 11-13.5V
Vida Útil do Eletrodo	Mais de 4000 fusões, fácil de substituir
Portas	Porta USB 2.0 para atualização de software e exportação de registros
Condições Climáticas	Altitude: 0-5000m Umidade: 0-95% Temperatura: -10~+50°C Vento: máximo 15m/s
Dimensões / Peso	149mm(C)×120mm(L)×127mm(A) / 1.90kg (incluindo a bateria)

SAC 0800 704 8090

televendas: 11 3738-5800

Imagens meramente ilustrativas



CONTEÚDO



Máquina de Fusão GF4000



Clivador



Alicate Decapador



Eletrodos



Bandeja de Resfriamento



Decapador de Cabo Drop



Caixa de Transporte



Fonte



Cabo de Alimentação



Manual do Usuário



Correia



Escova de Limpeza

SAC 0800 704 8090

televendas: 11 3738-5800




DETALHES DO PRODUTO



Operação Totalmente Automática (Fusão rápida e estável em 7s)

> Aquecedor automático por indução (Tempo de aquecimento e





Suporte em metal para várias fibras (0.25 /0.9 /2 / 3mm/ Cabo Drop)

Bateria de 5200mAh (lítio) destacável (250 ciclos de fusão e aquecimento)





Grande ângulo de abertura da tampa (Manuseio de forma confortável)

> Caixa com grande capacidade (Resistente e durável)



SAC 0800 704 8090

televendas: 11 3738-5800